



OBRAS DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN MINERA

Realizadas por la Dirección General de Minería y
Energía del Principado de Asturias



Consejería de Industria y Empleo

Archivo recopilado y editado por Apple & Glass, S.L.

INDICE

Escombrera de San José	2
Escombrera de San Benigno	5
Escombrera de San Andrés	7
Escombrera de Peñacorvera	9
Escombrera de Pampiedra	11
Restauración de la antigua escombrera de la Mina de Arlós	13
Escombreras en Fuentes del Narcea	15
Restauración Área Minera Coto Musel	17
Pozo San Fernando	19
Demolición de antiguo lavadero de carbón de Hullasa	23
Pozo Entrego	25
Escombrera de la Nueva	27
Pozo Espinos	29
Pozo Espinos (2º Fase)	31
Estabilización y restauración de los terrenos afectados por Minas de Arlós	33
Pozo San Jerónimo	35
Recuperación de Bocaminas en San Martín del Rey Aurelio	37
Estabilización de la escombrera de Cienfuegos	39
Rehabilitación Plataforma Superior Pozo Entrego	41
Escombrera de Bustiello	43
Escombrera del Pinganón	45
Recuperación de Bocaminas de Langreo	47
Recuperación Pozo Sorriego	51
Restauración Instalaciones Mineras en el entorno de La Cuadriella	55
Restauración de Instalaciones Mineras en San Martín de Oscos	57
Restauración de los terrenos afectados por Incomisa	59
Restauración de Instalaciones Mineras Santo Adriano y Quirós	63
Rehabilitación de Escombreras y Antiguos Equipos Mineros en Turón	67
Recuperación de Instalaciones Mineras en el Pozo San Jerónimo	71
Otras Obras Realizadas	73

Escombrera de San José

Turón - Mieres

Año 1995





Situación previa

Escombrera de San Benigno

Turón - Mieres

Año 1997



Situación Final



Situación Final



Situación previa



Situación Final





Escombrera de Peñacorvera

San Martín del
Rey Aurelio



Año 2000



Situación
final



Situación previa




Situación Final

Reposición de Viales Afectados por la antigua Escombrera de la Mina de Arlós

Llanera



Año 2001



Situación Final



Escombreras en Fuentes del Narcea

Cangas del Narcea

Año 2001



Situación previa



Situación Final



Restauración Area Minera Coto Musel

Laviana - Carrio

Año 2001



Situación Final



Pozo San Fernando

Aller

Año 2001



Situación previa




Situación Final



Demolición de antiguo lavadero de carbón de Hullasa

Año 2002

Teverga



Situación Final

Situación previa



Situación Final

Pozo Entrego

Año 2002

San Martín del Rey Aurelio



Situación previa




Situación Final

Escombrera de La Nueva

Langreo

Año 2002

Situación previa



Situación Final





Situación previa

Pozo Espinos

Mieres

Año 2002



Situación Final



Pozo Espinos (Segunda Fase)

Mieres

Año 2003



Situación Final



Situación previa




Situación Final



Situación Final



Situación previa



Estabilización y restauración de los terrenos afectados por Minas de Arlós

Llanera

Año 2003



Pozo San Jerónimo

Teverga

Año 2004



Situación previa



Situación Final



Recuperación de Bocaminas

San Martín Del Rey Aurelio



Año 2004



Situación previa



Situación Final



Situación previa



Situación Final



Situación previa



Situación Final

Estabilización de la Escombrera de Cienfuegos

QUIRÓS

Año 2004



Rehabilitación Plataforma Superior Pozo Entrego

San Martín del Rey Aurelio

Año 2004




Escombrera de Bustiello

Mieres



Situación previa



Situación Final



Año 2005




Situación Final



Situación Final

Escombrera del Pinganón

Bimenes




Situación previa



Situación Final


Año 2006



Recuperación de Bocaminas

Langreo

Año 2006



Situación previa

Situación Final



Bocamina Isabel

Situación previa



Situación Final

La Justa

Situación previa



La Trechora

Situación Final



Situación previa




Situación Final



Recuperación Pozo Sorriego

San Martín del Rey Aurelio




Situación previa

Restauración del castillete, urbanización de la plaza e iluminación



Rehabilitación de la plaza de la mina




Demolición del edificio y conservación de la fachada



Situación Final

Año 2006






Situación previa

Situación Final





Año 2007



Situación Final

Recuperación y Rehabilitación de Instalaciones Mineras en el entorno de La Cuadriella

Turón - Mieres




Situación previa

20.06.2007

Recuperación y Rehabilitación de Labores e Instalaciones Mineras

San Martín de Oscos



Situación previa


Excomulgada



Situación Final



Teixeira



Situación previa

Carmina



Situación Final

Año 2007

Restauración y Recuperación de los terrenos afectados por la actividad minera de Incomisa



Situación previa

Aller

Año 2007



Situación previa



Situación Final



Situación Final



Recuperación de Instalaciones Mineras En Santo Adriano y Quirós

Quirós

Años 2007 - 2008



Situación
previa



Situación Final







Situación Previa



Situación Final




Situación Final





Situación previa

Años 2008 - 2009



Situación previa



Situación Final



Situación Final



Situación previa

Recuperación y Rehabilitación de Escombreras y Antiguos Equipamientos Mineros en Turón

Mieres

Situación Final



Situación
previa



Situación
previa



Situación
Final

Situación Final

Situación
previa



Situación
previa



Situación Final

Situación Final



Situación previa



Situación Final

Recuperación de Instalaciones Mineras en el Pozo San Jerónimo

Teverga

Año 2009



Situación Final



Situación previa



Situación previa



Recuperación de Bocaminas en Santianes



Situación Final



Situación Final

Otras Obras Realizadas

Año	OBRA	Municipio
1994	Restauración de la Escombrera LA GRANDA	Langreo
1996	Restauración Escombrera LLASCARAS	Langreo
	Cierre y Restauración de 12 minas de interior abandonadas en la zona del Caudal	zona Caudal
	Cierre y Restauración de 13 minas de interior abandonadas en la zona del Nalón	zona Nalón
2000	Restauración de la Escombrera de 1ª DE MARIANAS	Aller
	Restauración, Cierre y Recuperación de labores mineras abandonadas sitas en Gedrez y Monasterio de Hermo	Cangas del Narcea
	Restauración, Cierre y Recuperación de labores mineras abandonadas en el concejo de Lena	Lena
2001	Restauración Integral de antiguas zonas mineras en Piedrafito y Jalón	Cangas del Narcea
2002	Restauración y Acondicionamiento de la Escombrera de HULLASA	Teverga
2003	Restauración y recuperación de antiguas cortas mineras en el MONTE CARRIZAL	Quirós
2004	Cierre, demolición de estructuras, recuperación de suelo, revegetación y reforestación de minas de caolín abandonadas	Belmonte Miranda
	Campaña de prospecciones en el entorno del camino de Bañugues-Merín carretera GO-9	Gozón

2005	Eliminación del riesgo de afectación de dos edificios en LA CASORRA (La Magdalena)	San Martín del Rey Aurelio
	Restauración y recuperación de la Escombrera de SAN PEDRO	Siero
	Restitución de hundimientos en camino de Bañugues-Merín (carretera GO-9)	Gozón
	Cierre y Restauración de antiguas labores mineras en TIRAÑA	Laviana
	Restitución de hundimiento de un tramo de la cobertura del Arroyo Riomayor en la plaza del Pozo San Jerónimo	Teverga
2006	Acondicionamiento de la Escombrera La Boiga en Cienfuegos (50/2006)	Quirós
	Cierre y Restauración de antiguas labores mineras en Tolvía (48/2006)	Laviana
	Estabilización y restauración de talud en la Escombrera de Caborana (23/2006)	Aller
2007	Recuperación y Rehabilitación de labores e instalaciones mineras en Entrepeñas-Navelgas	Tineo
2008	Cierre y restauración de antiguas labores mineras en Lena	Lena
	Obras de Acondicionamiento y recuperación de instalaciones mineras en la escombrera de "El Pinganón"	Bimenes
	Recuperación y Rehabilitación de labores e instalaciones mineras en Entrepeñas-Navelgas	Tineo
	Contrato emergencia de las obras de eliminación del riesgo de invasión súbita de las instalaciones deportivas y área recreativa en Entrepeñas -Navelgas por aguas y lodos procedentes de antigua explotación minera	Tineo
2009	Recuperación y Rehabilitación de los terrenos afectados por las antiguas minas de cobre del Aramo	Riosa